

TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE <u>HOGAN</u>		
INDIRIZZO <u>MONTENAPOLEONE</u>		
CITTÀ <u>MILANO</u>		
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:			
<u>POSTO IN STAND BY ZONA 1033 - INERZIALE VETRINA DX -</u> <u>X SEGNALE DI RESISTENZA BASSA. CON VETRINA ALZATA NON</u> <u>E' VISIBILE QUINDI NON ACCESSIBILE X VERIFICHE DEL CASO</u>			
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Totale
Ore viaggio <u>1</u>			
Ore lavoro <u>1</u>	<u>1^{ra} ORA LAVORATIVA</u>	<u>1</u>	<u>€ 100,00</u>
☐ GARANZIA ☐ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)			
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO			
DATA <u>12/01/2016</u>	TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 02014 CORRIDONIA (MC) C.F. e P.Iva 01825130436 FIRMA TECNICO <u>Stefano de Leo</u>	DEL.COM. S.r.l. FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE Sede Leg.: Via Filippo della Valle, 1 63811 Sant'Epidio a Mare (FM) C.F. e P.Iva e R.I. FM 00620770447 Montenapoleone 23 - 20121 MILANO	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			