

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA DATA ORA

CLIENTE ITALIAN TOUCH

INDIRIZZO VIA BERGOGNONE 14/8

CITTÀ MILANO

TEL.

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
RICERCA POSIZIONE MODULI GUASTI - VERIFICATO COLLEGAMENTI ELETTRICI E TENSIONI DI ALIMENTAZIONE - RIPRISTINATO MANUALE SERRANDA LOZ 1160 NEL LOCALE TECNICO PIANO TERRA. E' NECESSARIO UN SUCCESSIVO INTERVENTO PER SOSTI-

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	<u>TRAZIONE MODULI GUASTI.</u>			
Ore lavoro <u>7</u>				
☐ GARANZIA	<u>1^{sa} ORA LAVORATIVA</u>	<u>1</u>	<u>€ 100,00</u>	<u>€ 100,00</u>
☐ MANUTENZIONE	<u>ORE SUCCESSIVE</u>	<u>6</u>	<u>€ 31,00</u>	<u>€ 186,00</u>
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)			TOTALE	€ 286,00
CONTROLLI FINALI ☐ PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO ☐ VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO		TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436		
DATA <u>28/07/15</u>	FIRMA TECNICO <u>Alimberik. Revato</u>	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE ITALIAN TOUCH S.r.l. Corso Umberto I, 171 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) Cod. Fisc. e Part. IVA 02031231208 Sede Op.: Via Bergognone, 14/8 20144 MILANO		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			