

RICHIESTA D'INTERVENTO N° 23

RILEVATA DA DATA ORA

CLIENTE TOD'S

INDIRIZZO GALLERIA VITTORIO EMANUELE (MI)

CITTÀ MILANO

TEL.

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
PULIZIA SENSORI ALLARME - INCENDIO - TELECAMERE - PROVE DI FUNZIONAMENTO
E VERIF. FINE SEGNALAZIONI RICEVUTE DAL COSS: NON ARRIVA LA SEGNALAZIONE
ALLARME INTRUSIONE SUL SISTEMA TRACK

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	<u>EXTRA CONTRATTO</u>			
Ore lavoro	<u>REGOLAZIONE TIMER / REGISTRAZIONE</u>			
<input type="checkbox"/> GARANZIA	<u>MODIFICA PROGRAMMAZIONE</u>			
<input checked="" type="checkbox"/> MANUTENZIONE	<u>VIDEOREGISTRATORE</u>			
<input type="checkbox"/> PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)	<u>ORE LAVORATIVE</u>	<u>1 1/2</u>	<u>€ 31,00</u>	<u>€ 46,50</u>
CONTROLLI FINALI				
PRE-VERIFICA				
<input type="checkbox"/> POSITIVO				
<input type="checkbox"/> NEGATIVO				
VERIFICA FINALE				
<input type="checkbox"/> POSITIVO				
<input type="checkbox"/> NEGATIVO				

DATA 14/04/14

FIRMA TECNICO Alimentari

FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE [Signature]

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE

RILEVATA E RISOLTA DA DATA PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI

Società	TECNO GROUP	Sito	TOD'S
Città	COARIDONIA (RC)	Indirizzo	GALUSCIA VITI, EMANUELE (71)
Tecnico Tecnogroup	Alfonso Rendo	Operatore COSS	

<input checked="" type="checkbox"/>	Manutenzione ordinaria
<input type="checkbox"/>	Manutenzione straordinaria
<input type="checkbox"/>	Collaudo impianti speciali

Impianto Rilevazione Presenze

<input type="checkbox"/>	Ricezione segnalazione HESA
<input type="checkbox"/>	Ricezione segnalazione sistema cartografico _____
<input checked="" type="checkbox"/>	Ricezione segnalazione Telefonica

Impianto Rilevazione Fumi

<input checked="" type="checkbox"/>	Ricezione segnalazione HESA
<input type="checkbox"/>	Ricezione segnalazione sistema cartografico _____
<input checked="" type="checkbox"/>	Ricezione segnalazione Telefonica

Impianto TVCC

<input checked="" type="checkbox"/>	Controllo TVCC LIVE
<input checked="" type="checkbox"/>	Controllo TVCC REC
<input checked="" type="checkbox"/>	Controllo Data/Ora
<input checked="" type="checkbox"/>	Numero telecamere visibili <u>15</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Orientamento telecamere

Collegamento Istituto di Vigilanza

<input type="checkbox"/>	Tipologia di collegamento <u>PONTE RADIO</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Segnalazione allarme furto
<input checked="" type="checkbox"/>	Segnalazione allarme incendio
<input checked="" type="checkbox"/>	Segnalazione stato
<input type="checkbox"/>	Segnalazione mancanza rete

Operatore COSS : GIUSEPPE

Data: 19/09/19

Note:

INTRUSIONE = HESA LOGO 80

INCEPNO = COOPER FIRE SYSTEM 4 ZONE ANALOGICO FIREDEK 2208

COMBINATORE = COMBIBOX GORBINET 65M

3 INGRESSI USATI

1 INGRESSO LIBERO

VIDEOREGISTRATORE : VIDEO LINE 16 INGRESSI

CONTROLLI FLUSSI : OK

ANTI-TACCHEGGIO : NON INSTALLATO

Operatore COSS : _____

Data: 14/04/2014