

TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE <u>TODS</u>		
INDIRIZZO <u>GALLERIA</u>		
CITTÀ <u>MILANO</u>		
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO <u>DVR MIFETOSO</u>		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
<u>SOSTITUITO DVR ESEGUITO PROGRAMMAZIONE DATI ACCESSO E UTENTI FATTO PROVE CON COSS SU FUNZIONAMENTO RECETO USATO MONITOR PRESENTE IN NEGOZIO X FARE PROVE</u>				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio <u>2</u>	<u>DVR STANDALONE H254</u>	<u>1</u>	<u>VS. FORNITURA</u>	
Ore lavoro <u>2</u>				
☐ GARANZIA ☐ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)	<u>ORE LAVORATIVE COMPRESO</u> <u>DEGU SPOSTAMENTI</u>	<u>4</u>	<u>€ 31,00</u>	<u>€ 124,00</u>
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO	TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P. Iva 01825180488		<u>TOTALE</u>	<u>€ 124,00</u>
DATA <u>21/12/2015</u>	FIRMA TECNICO <u>[firma]</u>	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE <u>[firma]</u>		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
<u>MONITOR TVCC</u> <u>GUASTO</u>	<u>NON SI ACCENDE</u>				
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			