

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA DATA ORA

CLIENTE TOD'S SPA

INDIRIZZO VIA SAVONA 56

CITTÀ MILANO

TEL.

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
RIPRISTINATO PROGRAMMAZIONE ZONE 40 E 37 SHOW ROOM HOGAN -
SOSTITUITO SENSORE INCENDIO CUCINA EX RISTORANTE FAY.

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	<u>BASE B4001 RN 1000</u>	<u>1</u>	<u>€ 4,00</u>	<u>€ 4,00</u>
Ore lavoro <u>2</u>	<u>SENSORE ASERCO 22051E-46</u>	<u>1</u>	<u>€ 45,92</u>	<u>€ 45,92</u>
☐ GARANZIA	<u>ORE LAVORATIVE</u>	<u>2</u>	<u>€ 31,00</u>	<u>€ 62,00</u>
☐ MANUTENZIONE				
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI				
PRE-VERIFICA				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
VERIFICA FINALE				
☒ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
DATA <u>29/09/15</u>	FIRMA TECNICO P.iva 01825130436 <u>Alm...</u>		FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE <u>...</u>	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			