

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA DATA 5/7/2016 ORA

CLIENTE TOD'S

INDIRIZZO KÖNIGSALLEE 12

CITTÀ DÜSSELDORF

TEL.

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO CONTROLLO e MANUTENZIONE
IMPIANTO ANTIFURTO ED ANTINCENDIO.

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

CONTROLLO TENSIONE BATTERIE - CONTROLLO IMPIANTO ANTIFURTO
CONTROLLO FUNZIONAMENTO IMP. ANTINCENDIO

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio				
Ore lavoro <u>DALE 10:30 ALE 13:00</u>				
☐ GARANZIA				
☒ MANUTENZIONE				
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI				
PRE-VERIFICA				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
VERIFICA FINALE				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
DATA <u>5/7/2016</u>	FIRMA TECNICO <u>[Firma]</u> Via Grazie, 38/B 02014 CORRIGNA (MC) C.F. e P. IVA 01825130436	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE <u>[Firma]</u>		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
✓ CODICE ALLARME NON FUNZIONANTE		REINSEERIMENTO CODICI			
✓ SENSORE ZONA INGRESSO DA PERCHÉ GUASTO (ALLARME)		SOSTITUIRE			
✓ MANCA UN SENSORE ANTINCENDIO NELLO STOCK AL PIANO PRIMO					
✓ SI SEGNALE MALFUNZIONAMENTO DEL SENSORE ANTIFURTO ZONA CASSA					
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			