

TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE <u>FAY</u>		
INDIRIZZO <u>VIA SAVONA, 56</u>		
CITTÀ <u>TILLOLO</u>		
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO <u>CONTROLLO SENSORE N° 8 RECEPTION</u>		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
<u>VERIFICAZIONE SENSORE A SOFFITTO N° 8 ZONA RECEPTION. RESISTENZA DI BILANCIAMENTO INTERRUPTOR. SOSTITUITA E VERIFICA FUNZIONAMENTO CON ESITO POSITIVO.</u>				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	<u>ORE LAVORATIVE</u>	<u>3</u>	<u>€ 31,00</u>	<u>€ 93,00</u>
Ore lavoro <u>3</u>				
☐ GARANZIA			<u>TOTALE</u>	<u>€ 93,00</u>
☐ MANUTENZIONE				
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☒ NEGATIVO				
DATA <u>21/09/2016</u> FIRMA TECNICA <u>Alm S.N.</u> TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.F. e P. Iva 01825130436		FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE <u>[Signature]</u>		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			