

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA DATA ORA

CLIENTE IMM DE.M SRL AREA EUEUT

INDIRIZZO VIA SAUROVA 56

CITTÀ MILANO

TEL.
RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

DEPROGRAMMATO PANNELLO RETTORE NELL'ABITAZIONE DEL CUSTODE CHE
ESSENDOSI GUASTATO, GENERAVA UNA SEGNALEGGIATURA DI GUASTO IN CENTRALE.

		DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Km percorsi					
Ore viaggio					
Ore lavoro <u>1</u>		<u>1^h ORA LAVORATIVA</u>	<u>1</u>	<u>€ 100,00</u>	<u>€ 100,00</u>
<input type="checkbox"/> GARANZIA				<u>TOTALE</u>	<u>€ 100,00</u>
<input type="checkbox"/> MANUTENZIONE					
<input type="checkbox"/> PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)					
CONTROLLI FINALI					
PRE-VERIFICA					
<input type="checkbox"/> POSITIVO					
<input type="checkbox"/> NEGATIVO					
VERIFICA FINALE					
<input type="checkbox"/> POSITIVO					
<input type="checkbox"/> NEGATIVO					
DATA <u>09/11/2016</u>	FIRMA TECNICO <u>02014 CORRIDONIA (MC)</u> C.f. e P.Iva 01825130436 <u>Alonso R...</u>	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE <u>A. Corradini</u>			

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			