

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA DATA ORA

CLIENTE TOD'S

INDIRIZZO CORCO VENEZIA, 30 - APPARTAMENTO 5° PIANO

CITTÀ MILANO

TEL.

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
PULIZIA SENSORI INCENDIO - INTRUSIONE - TELECAMERE. SENSORE INCENDIO IN CUCINA DA SOSTITUIRE (SERIE UN TERTICO INVECE DI OTTICO). PROVE DI FUNZIONAMENTO CON VERIFICA RICEZIONE SEGNALAZIONI ALLA CENTRALE OPERATIVA OK.

		DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Km percorsi					
Ore viaggio					
Ore lavoro	<u>1+1</u>				
<input type="checkbox"/> GARANZIA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENZIONE <input type="checkbox"/> PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)					
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA <input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO VERIFICA FINALE <input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO		TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436			
DATA <u>12/01/2017</u>	FIRMA TECNICO <u>Alberto Renato</u>	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE <u>[Signature]</u>			

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			