TECNOGROUP
sistemi integrati di sicurezza

RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

Mod 032
REV. 00
DEL 25/09/00

Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N° [redacted]

RILEVATA DA ..... DATA ..... ORA .....

CLIENTE (968) BALLY STUDIO SRL

INDIRIZZO VIALE DON MINZONI 39

CITTÀ 50129 - FIRENZE - FI

TEL. .....

RICHIESTA DA ..... DISPONIBILITÀ CLIENTE .....

DESTINAZIONE SHOWROOM E UFFICI VIA CADORE 2 MILANO

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO .....

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

SOSTITUITO VIDEOREGISTRATORE 16 INGRESSI (15 COLLEGATI). NONOSTANTE L'ASSISTENZA DEL RESPONSABILE DELLA RETE CABLATA NON E' STATO POSSIBILE RAGGIUNGERE LA MACCHINA DAL PC DEL SIG. FLORE.

Km percorsi .....

Ore viaggio 1

Ore lavoro 3

☐ GARANZIA

☐ MANUTENZIONE

☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

CONTROLLI FINALI

PRE-VERIFICA
☐ POSITIVO
☐ NEGATIVO

VERIFICA FINALE
☐ POSITIVO
☐ NEGATIVO

DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
1ª ORA LAVORATIVA	1	€ 100,00	€ 100,00
ORE SUCCESSIVE	2	€ 31,00	€ 62,00
FORNITURA DI :			
DVR 16 CANALI 200IPS 500Gb	1	€ 695,00	€ 695,00
		TOTALE	€ 857,00

IECI SRL
LARGO DELLE INDUSTRIE 6
24020 TORRE BOLDONE (BG)
P.IVA E C.FISC. 00683860167

DATA 15/05/14

FIRMA TECNICO

FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE

BALLY
Bally Studio S.r.l.
Via Cadore, 2 - 20135 Milano
Partita I.V.A. 03203170968

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE

RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI