TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA ..... DATA 29/06/2015 ORA .....

CLIENTE BALLY

INDIRIZZO VIA CADORE 2

CITTÀ MILANO

TEL. .....

RICHIESTA DA ..... DISPONIBILITÀ CLIENTE .....

DESTINAZIONE .....

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO FUNZIONAMENTO ANOMALO TELECAMERE

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

VERIFICA CON NUOVA TELECAMERA FUNZIONAMENTO DVR. - CAMBIATO INGRESSO DVR - CAMBIATO CON ALTRA TELECAMERA IL CAVO DI TRASMISSIONE. RISCONTRATO PROBLEMA SUL CAVO. SI CONSIGLIA LA SOSTITUZIONE DELLO STESSO

Km percorsi .....

Ore viaggio 1

Ore lavoro 1½

☐ GARANZIA

☐ MANUTENZIONE

☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

CONTROLLI FINALI

PRE-VERIFICA

☐ POSITIVO

☐ NEGATIVO

VERIFICA FINALE

☐ POSITIVO

☐ NEGATIVO

DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
ORE LAVORATIVE	2½	€ 31,00	€ 77,50
26/06/2015			
ORE 2 PERI ESTRAPOLAZIONE IMMAGINI	2	€ 31,00	€ 62,00
		TOTALE	€ 139,50

TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL
Via Grazie, 38/B
62014 CORRIDONIA (MC)
C.f. e P.Iva 01825130436

DATA	FIRMA TECNICO	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE
29/06/2015	Paparo Angelo	Elisabetta Vitale

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO ORE	STIMA COSTO MATERIALE	STIMA COSTO TOTALE
IMMAGINI DISTORTE	CAVO GUASTO	DANNEGGIATO			
IMMAGINI VERDI	GUASTO DVR RISCONTRATO DOPO UN IMPROVVISO BLACK OUT DURANTE UN TEMPORALE				

RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI