| TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza | RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA | Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ | Pag. 1 di 1 |

## RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA ..... DATA ..... ORA .....

CLIENTE DEV

INDIRIZZO VIA ITALIA

CITTÀ MONZA

TEL. .....

RICHIESTA DA ..... DISPONIBILITÀ CLIENTE .....

DESTINAZIONE .....

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO .....

## RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

PULIZIA SENSORI ALLARME - ANTINCENDIO - TELECAMERE. VERIFICATO FUNZIONAMENTO E RICEZIONE SEGNALAZIONI AL COSS E VIGILANZA. VIDEOREGISTRATORE VA SOSTITUITO PERCHÈ NON È RAGGIUNGIBILE DA REMOTO

Km percorsi .....

Ore viaggio .....

Ore lavoro 8

- [ ] GARANZIA
- [x] MANUTENZIONE
- [ ] PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

**CONTROLLI FINALI**

PRE-VERIFICA
- [ ] POSITIVO
- [ ] NEGATIVO

VERIFICA FINALE
- [ ] POSITIVO
- [ ] NEGATIVO

| DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI | Q.tà | Prezzo Unitario | Prezzo Totale |
|---|---|---|---|
| BATTERIA 12V 7Ah (VS. FORNITURA) | 2 | | |

TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL
Via Grazie, 38/B
62014 CORRIDONIA (MC)
C.f. e P.Iva 01825130436

DEL. COM. Srl Unipersonale
Sede Legale: Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)
C.F. e Iscr. Reg. Imp. FM 00520770447
Ub. Es.: Via Italia, 35 - 20900 MONZA (MB)

| DATA | FIRMA TECNICO | FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE |
|---|---|---|
| 09/10/15 | Alimenti Renato | |

## RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

| DESCR. PROBLEMA | DESCR. CAUSA | SOLUZIONE ADOTTATA | STIMA COSTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ORE | MATERIALE | TOTALE |
| | | | | | |

| RILEVATA E RISOLTA DA | DATA | PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI |
|---|---|---|
| | | |