TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA ANGELO DATA 15/09/2014 ORA 10,30

CLIENTE ROGER VIVIER

INDIRIZZO VIA S. ANDREA

CITTÀ MILANO

TEL.

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO ALLARME INCENDIO CENTRALE TERMICA

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

CONTROLLO VISIVO LOCALE CALDAIA - VERIFICA + PULIZIA
SENSORE TERMICO 026 - RIPRISTINO SENSORE

Km percorsi 15/09 - 16/09

Ore viaggio 1 1

Ore lavoro 1 1/2

☐ GARANZIA

☐ MANUTENZIONE

☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

CONTROLLI FINALI

PRE-VERIFICA
☐ POSITIVO
☐ NEGATIVO

VERIFICA FINALE
☐ POSITIVO
☐ NEGATIVO

DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
1ª ORA LAVORATIVA	1	€ 100,00	€ 100,00
ORE LAVORATIVE SUCCESSIVE	1	€ 31,00	€ 31,00
		TOTALE	€ 131,00

IECI SRL
LARGO DELLE INDUSTRIE 6
24020 TORRE BOLDONE (BG)
P.IVA E C.FISC. 00683860167

DATA	FIRMA TECNICO	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE
15/09/2014		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE

RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI