TECNOGROUP TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL Sistemi integrati di sicurezza Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436	**RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA** SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00 Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N° 3/2014 n° stampe: 1

RILEVATA DA ..... DATA 01/04/2014 ORA 10:07

CLIENTE (398)SANTONI S.P.A.

INDIRIZZO VIA MONTENAPOLEONE 9

CITTÀ 20100 - MILANO - MI

TEL. Tel. 0733.281904 Tel2: 02.76025915

RICHIESTA DA ..... DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE (09) SHOWROOM MILANO VIA MONTENAPOLEONE 9 20100 - MILANO - MI Tel. 02 76025915

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO Intervento tecnico impianto rilevazione presenze

NB: IMP.: settato allarme un sensore ha batteria scarica - controllo generale di tutti i sensori

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

PULIZIA E CONTROLLO SENSORI VOLUMETRICI E CONTATTI MAGNETICI - VERIFICA RISPOSTA SU RICEVITORE RADIO QB-433 - SOSTITUZIONE BATTERIE SENSORI E CONTATTI.

Km percorsi .....

Ore viaggio 1

Ore lavoro 3+1

☐ GARANZIA

☐ MANUTENZIONE

☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

CONTROLLI FINALI

PRE-VERIFICA

☐ POSITIVO

☐ NEGATIVO

VERIFICA FINALE

☐ POSITIVO

☐ NEGATIVO

DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
BATTERIE TADIRAN LITIO SL-760 3,6V	16		
BATTERIE LITIO LS 14250 3,6V	11		

DATA 04/04/14 Inizio ___ : ___ Fine ___ : ___

FIRMA TECNICO IECI SRL LARGO DELLE INDUSTRIE 6 24020 TORRE BOLDONE (BG) P.IVA

FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE

RILEVATA E RISOLTA DA

DATA

PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI