TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA ..... DATA ..... ORA .....

CLIENTE TOD'S

INDIRIZZO VIA SPIGA 22

CITTÀ MILANO

TEL. .....

RICHIESTA DA ..... DISPONIBILITÀ CLIENTE .....

DESTINAZIONE .....

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO .....

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

VERIFICATO LINEA ALIMENTAZIONE CENTRALE INTRUSIONE: LA LINEA NON E' SOTTO UPS. LA SEGNALAZIONE DI MANCANZA RETE ARRIVA AL CDSS CON TROPPO RITARDO. VA INSTALLATO UN ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE

Km percorsi .....

Ore viaggio 2

Ore lavoro 2

☐ GARANZIA

☐ MANUTENZIONE

☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

CONTROLLI FINALI

PRE-VERIFICA

☐ POSITIVO

☐ NEGATIVO

VERIFICA FINALE

☐ POSITIVO

☐ NEGATIVO

DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
BATTERIA 12V 7 AH	N.1	DI VS. FORNITURA	
1ª ORA LAVORATIVA COMPRESO SPOSTAMENTI	1	€ 100,00	€ 100,00
	1	€ 31,00	€ 31,00
		TOTALE	€ 131,00

TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL
Via Grazie, 38/B
62014 CORRIDONIA (MC)
C.f. e P.Iva 01825130436

DATA 09/06/15

FIRMA TECNICO

FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO ORE	STIMA COSTO MATERIALE	STIMA COSTO TOTALE
VIDEOREGISTRAZIONE					
ANCORA FUORI					
SERVIZIO					

RILEVATA E RISOLTA DA ..... DATA ..... PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI .....