TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N° 34

RILEVATA DA ..... DATA ..... ORA .....

CLIENTE SHOW ROOM HOGAN

INDIRIZZO VIA SAVONA 56

CITTÀ MILANO

TEL. .....

RICHIESTA DA ..... DISPONIBILITÀ CLIENTE .....

DESTINAZIONE .....

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO .....

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

PULIZIA SENSORI ALLARME - INCENDIO - TELECAMERE

PROVE DI FUNZIONAMENTO E VERIFICA RICEZIONE SEGNALAZIONI AL CSS

RILEVATO ANGOLO DI INQUADRATURA DELLE TELECAMERE

Km percorsi .....

Ore viaggio .....

Ore lavoro 3+3

☐ GARANZIA

☒ MANUTENZIONE

☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

CONTROLLI FINALI

PRE-VERIFICA

☐ POSITIVO

☐ NEGATIVO

VERIFICA FINALE

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale

TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL
Via Grazie, 38/B
62014 CORRIDONIA (MC)
C.f. e P.Iva 01825130436

DATA	FIRMA TECNICO	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE
28/04/15		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE

RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI