TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	**RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA**	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA ..... DATA ..... ORA .....

CLIENTE TOD'S

INDIRIZZO 18, NEUHAUSER STRASSE

CITTÀ MONACO

TEL. .....

RICHIESTA DA ..... DISPONIBILITÀ CLIENTE .....

DESTINAZIONE .....

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO .....

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

MANUTENZIONE PULIZIA PROVE COMBINATORE TELEFONICO

SOSTITUZIONE BATTERIE CENTRALE - COMBINATORE

MODIFICA NUMERI TELEFONO

Km percorsi .....

Ore viaggio .....

Ore lavoro .....

☐ GARANZIA

☒ MANUTENZIONE

☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

CONTROLLI FINALI

PRE-VERIFICA

☐ POSITIVO

☐ NEGATIVO

VERIFICA FINALE

☐ POSITIVO

☐ NEGATIVO

DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
BATTERIA 7Ah	1		
" 2Ah	1		

TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL
Via Grazie, 38/B
62014 CORRIDONIA (MC)
C.f. e P.Iva 01825130436

DATA 01/02/2016

FIRMA TECNICO

FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
LA CENTRALE DEL CAMBIO	NON COMUNICA I SISTEMA DI RETE	CID A CAUSA			

RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI