TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA ..... DATA 7/07/2016 ORA .....

CLIENTE TOD'S

INDIRIZZO MAXIMILIAN STRABE

CITTÀ MONACO DI BAVIERA

TEL. .....

RICHIESTA DA ..... DISPONIBILITÀ CLIENTE .....

DESTINAZIONE .....

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO SISTEMA ANTITACCHEGGIO

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTITACCHEGGIO

	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Km percorsi				
Ore viaggio				
Ore lavoro DALLE 9:30 ALLE 11:00				
☐ GARANZIA	ORE LAVORATIVE	1/2	€ 50,00	€ 75,00
☐ MANUTENZIONE				
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)			TOTALE	€ 75,00
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO				

IECI SRL
LARGO DELLE INDUSTRIE 6
24020 TORRE BOLDONE (BG)
P.IVA E CIF 03 ... 30187

DATA	FIRMA TECNICO	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE
7/07/16	TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) Cif. e P.Iva 01825130436	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO ORE	STIMA COSTO MATERIALE	STIMA COSTO TOTALE
SUONAVA	ININTERROTAMENTE	CAUSA			
ETICHETTE	TROPPO VICINE				

RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI