TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA ..... DATA ..... ORA .....

CLIENTE FAY

INDIRIZZO VIA SPIGA 15

CITTÀ MILANO

TEL. .....

RICHIESTA DA ..... DISPONIBILITÀ CLIENTE .....

DESTINAZIONE .....

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO .....

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

PULIZIA SENSORI INCENDIO - ALLARME - TELECAMERE. PROVE DI FUNZIONAMENTO E VERIFICA RICEZIONE SEGNALAZIONI AL CONS. RIPRISTINATO FUNZIONAMENTO TELECAMERA CH 10 (SOSTITUITO CONNETTORE BNC)

Km percorsi .....

Ore viaggio .....

Ore lavoro 4

☐ GARANZIA

☒ MANUTENZIONE

☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

CONTROLLI FINALI

PRE-VERIFICA

☐ POSITIVO

☐ NEGATIVO

VERIFICA FINALE

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
CONNETTORE BNC	N 1		

TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL
Via Grazie, 38/B
62014 CORRIDONIA (MC)
C.f. e P.Iva 01825130436

Del. Com. srl
Sede Legale: Via Filippo Della Valle, 1
63019 Sant'Elpidio a Mare (FM)
Ub. Es.: Via della Spiga, 15
20121 MILANO (MI)
C.F./P. IVA/Reg. Impr. FM 00520770447
Soc. app. al "Gruppo Tod's S.p.A."

DATA	FIRMA TECNICO	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE
04/11/2015		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE

RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI