

RICHIESTA D'INTERVENTO N° [REDACTED]

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE	BALLY	
INDIRIZZO	VIA CADORE 2	
CITTÀ	MILANO	
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
VERIFICATO VIDEOREGISTRATORE: NON SI RIPRISTINA, PROBABILE AVVOLGIMENTO HARD DISK. LA CENTRALE ANTINCENDIO DEVE ESSERE MODIFICATA CONE PROGRAMMATIONE DA NON RISCARICO DEL SOFTWARE NECESSARIO.				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	1 ^{sa} ORA LAVORATIVA	1	€ 100,00	€ 100,00
Ore lavoro				
☐ GARANZIA ☐ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO				
DATA	FIRMA IECI SRL LARGO DELLE INDUSTRIE 6 24020 TORRE BOLDONE (BG) P.IVA E C.FISC. 00683860167		FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE BALLY Bally Studio S.r.l. Via Cadore, 2 - 20135 Milano Partita I.V.A. 03203170968	
13/05/14	[Signature]		[Signature]	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA		DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI		