

	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA		Mod 032 REV. 1 DEL 01/04/14
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ		Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N° 1214/2015 n° stampe: 1

RILEVATA DA	DATA	24/06/2015	ORA	09:16
CLIENTE	(968)BALLY STUDIO SRL			
INDIRIZZO	VIALE DON MINZONI 39			
CITTÀ	50129 - FIRENZE - FI			
TEL.	Tel. 0041 916129139			
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE			
DESTINAZIONE	(1) SHOWROOM E UFFICI VIA CADORE 2 20135 - MILANO - MI			
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO	Intervento tecnico impianto Tivo una telecamera trasmette immagini con righe - altre due ogni tanto come sottofondo tanno un colore verdino (dopo blk out) - ORARIO DALLE 9:00-12:00 - 14:00-18:00 SIGRA ELISABETTA TEL 12/584111 NB: IMP:			

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
VERIFICATO TELECAMERA N°3 VIDEOREGISTRATORE 1 CON MONITOR LOCALE E OK. IN OFFICIO IL MONITOR LA VISUALIZZAZIONE DISTURBATA DA UNA FASCIA ORIZZONTALE. L'INGRESSO DEL VIDEOREC. E' OK - BISOGNA VERIFICARE LA LINEA SEGNALE DAL REGISTRO PIANO D.T.				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio				
Ore lavoro	DISATTIVATO CHIAVETTA 13			
☐ GARANZIA	10 ORE LAVORATIVA	1	€100,00	€100,00
☐ MANUTENZIONE	ORE SUCCESSIVE	3	€31,00	€93,00
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436		TOTALE €193,00		
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO				
DATA	FIRMA TECNICO	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE		
25/06/15 izio : Fine :	Alvares	Pagan		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			