

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE	BALLY	
INDIRIZZO	VIA CADORE 2	
CITTÀ	MILANO	
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
SOSTITUITO MINIDON N° 6 E 7 DEL DVR N° 2.				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	MINIDON F VCDWB12	N 2	VS. FORNITURA	
Ore lavoro	10 ORE LAVORATIVA	1	€ 100,00	€ 100,00
	ORE SUCCESSIVE	1	€ 31,00	€ 31,00
☐ GARANZIA ☐ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)		TOTALE € 131,00		
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO		TECHNOCGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436		
DATA	FIRMA TECNICO	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE		
07/08/15	Alm... ..	BALLY Bally Studio S.r.l. Via Cadore, 2 - 20135 Milano P.Iva 03203170968		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
MINIDON N° 3 VDR 2 DISTURBATA E IMMAGINE SDOPPIATA. COLLEGATA DIRETTAMENTE AL MONITOR FUNZIONA. CAVO DA SOSTITUIRE					
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			