

TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod. 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA DATA ORA
 CLIENTE DEV
 INDIRIZZO GALLERIA CAUOUR 2P
 CITTÀ BOLOGNA
 TEL.
 RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE
 DESTINAZIONE
 DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

PULIZIA SENSORI INCENDIO - ALLARME TELECAMERE PROVE AI FUNZIONA-
MENTO E VERIFICA RICEZIONE SEGNALAZIONI AL COSS (OPERATORE PAOLO
TORRES) CON ESITO POSITIVO. (VERIFICATO SOLO INCENDIO, TUTTA GENTE IN NEG.

	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Pre
Km percorsi	BATTERIA 12V 7Ah	N2		
Ore viaggio				
Ore lavoro				
☐ GARANZIA				
☒ MANUTENZIONE				
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI	TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436			
PRE-VERIFICA				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
VERIFICA FINALE				
☒ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
DATA	FIRMA TECNICO			
12/12/2015	Alimberti			

Del.Com. Srl
Sede Legale: Via Filippo Della Valle, 1
F39100 SENIGALLIA A Mare (FIRO)
C.F. - P. Iva - R.I. FM 00520770447
Ub. Es.: Galleria Cavour, 2/P
40124 Bologna (BO)
al "Gruppo Tod's S.p.A."

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ al "Gruppo Tod's S.p.A."

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ			STIMA COSTO	
DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	ORE	MATERIALE
SEGNAZIONE ANOMALIA SULLA CENTRALE INCENDIO CHE NON PREVEDICA IL CORRETTO FUNZIONAMENTO E VERBA' RISOLTA PRIMA POSSIBILE				
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI		