

TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE	(482) G. S. A. SRL	
INDIRIZZO	C.SO MAGENTA 61	
CITTÀ	MILANO	
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO	MONITOR GUASTO	

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
RESET DVR 3-4 x BLOCCO VIDEO				
VERIFICATO N 2 TELECAMERE II° E III° PIANO x GUASTO				
ANDRANNO SOSTITUITI				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio 2	ORE LAVORATIVE	4	€ 31,00	€ 124,00
Ore lavoro 2				
☐ GARANZIA ☐ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)			TOTALE	€ 124,00
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO				
DATA	TECHNOCROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.F. e P.IVA 01825130436			
17/07/2015	FIRMA TECNICO	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE		
	<i>[Firma Tecnico]</i>	<i>[Firma Cliente]</i>		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE

RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI
-----------------------------	------------	--------------------------------------