

TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE <u>FAK</u>		
INDIRIZZO <u>VIA DELLA SPIGA 15</u>		
CITTÀ <u>MILANO</u>		
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO <u>MONITOR TELECARERE NON FUNZIONA</u>		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
<u>SOSTITUITO ALIMENTATORE MONITOR TELECARERE</u>				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio <u>1</u>	<u>ALIMENTATORE ETL-1203 12V 4A</u>	<u>1</u>	<u>(VS. FORNITURA)</u>	
Ore lavoro <u>1</u>	<u>ORE LAVORATIVE SUCCESSIVE</u>	<u>1</u>	<u>€ 31,00</u>	<u>€ 31,00</u>
☐ GARANZIA ☐ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)			<u>TOTALE</u>	<u>€ 31,00</u>
TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.F. e P.Iva 01825130436				
Del. Com. srl Sede Legale: Via Filippo Della Valle, 1 63019 Sant'Eustachio (FM) Un. Es.: Via della Spiga, 15 20121 MILANO (MI)				
DATA <u>06/05/15</u>	FIRMA TECNICO <u>Alfredo J. Remo</u>	FIRMA CLIENTE <u>PER ACCETTAZIONE</u>		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE

RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI
-----------------------	------	--------------------------------