

**RICHIESTA D'INTERVENTO N°**

RILEVATA DA \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_ ORA \_\_\_\_\_

CLIENTE PREMIERE CAREO

INDIRIZZO VIA PIEMONTE NEL SESTIERO G. DI VITTORIO, 28

CITTÀ PANTIGLIATE (MI)

TEL. \_\_\_\_\_

RICHIESTA DA \_\_\_\_\_ DISPONIBILITÀ CLIENTE \_\_\_\_\_

DESTINAZIONE \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO \_\_\_\_\_

**RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA**

LAVORO ESEGUITO:  
INSERITO I NUOVI VALORI IP: 10.0.0.183. GATEWAY 10.0.0.202;  
SUBNET: 255.255.255.0. IL DVR RISPONDE AL PING MA DA PC NON  
SI RIESCE A VISUALIZZARE PERCHÉ RICHIEDE CREDENZIALI (ID E PSW) CHE A

DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
<u>DETTA DEL SIG. DESANTIS PRIMA DELLA MODIFICA DI IP E GATEWAY FUUZZO NAVANO, ORA NON PIÙ. È STATO LASCIATO UN MONITOR IN ATTESA DELLA SOSTITUZIONE DI QUELLO GUASTO.</u>			

Km percorsi \_\_\_\_\_

Ore viaggio \_\_\_\_\_

Ore lavoro 2

GARANZIA

MANUTENZIONE

PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

**CONTROLLI FINALI**

PRE-VERIFICA

POSITIVO

NEGATIVO

VERIFICA FINALE

POSITIVO

NEGATIVO

DATA 21/10/2015

FIRMA TECNICO Alin Desanti

FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE \_\_\_\_\_

**RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ**

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA _____	DATA _____	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI _____			