

TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA DATA 7-07-2016 ORA
 CLIENTE HOGAN
 INDIRIZZO RESIDENZA STRADE 19/20
 CITTÀ MONACO DI BAVIERA
 TEL.
 RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE
 DESTINAZIONE
 DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO CONTROLLO E MANUTENZIONE
IMPIANTI SPECIALI

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
CONTROLLO TENSIONE BATTERIE, CORRETTO FUNZIONAMENTO
SISTEMA ALARME. RIPRISTINATO ACCESSO REMOTO PER
IMPIANTO TVCC

DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Km percorsi			
Ore viaggio			
Ore lavoro <u>DALE 10:30 ALE 13:30</u>			
<input type="checkbox"/> GARANZIA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE <input type="checkbox"/> PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)			
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA <input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO VERIFICA FINALE <input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO			
DATA <u>7-07-2016</u>		FIRMA TECNICO <u>82014 CORRIDONIA (MC)</u> C.A. n° P. IVA 01825130436	
		FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
<u>IN NEGOZIO SONO PRESENTI 3 SENSORI E</u> <u>2 BATTERIE NUOVE</u>					
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			