

TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE DEV		
INDIRIZZO CORSO MATTEOTTI, 33		
CITTA VARESE		
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
PULIZIA SENSORI FUMO, INTRUSIONE, TELECAMERE. SOSTITUITO BATTERIA TAMPONE CENTRALE INTRUSIONE E TELECAMERE. PROVE DI FUNZIONAMENTO E VERIFICA RICEZIONE SEGNALAZIONI AL COSC. OPERATORE: PERFINI MATTEO OK				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio 2+2	BATTERIA ENERGY SAFE 412080	N 2		
Ore lavoro 18+8.1				
☐ GARANZIA ☒ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436				
CODICE FINE INTERVENTO: WWW.Del.Com.srl				
Sede Legale: Via Filippo Della Valle, 1 62019 Sant'Epidio (MC) (RM) Ub. Es.: Corso Matteotti, 33 21100 VARESE (VA)				
DATA 19/12/2016	FIRMA TECNICO Alinbet Rencab		C.F./P. IVA/Reg. Impr. FM 00520770447 App. al "Gruppo Tod's S.p.A."	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			