

TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE <u>TDA'S</u>		
INDIRIZZO <u>CORSO VENEZIA 30</u>		
CITTÀ <u>MILANO</u>		
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
<u>PULIZIA SENSORI INCENDIO-INTRUSIONE, TELECAMERE. RIPRISTINATO FUNZIONAMENTO SCHEDA DI RETE ED EUREKA. PROVE DI RICEZIONE SEGNALE AL COSS RITARDATE. INSERITO SCHEDA RELÈ A COMANDO ASPIRATORE</u>				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	<u>LOCALE CED PIANO -1 A</u> <u>SEGUITO DI ALLARME INCENDIO</u> <u>SCHEDA RELÈ 24VDC INATTIVO N°1</u>			
Ore lavoro <u>3</u>				
☐ GARANZIA ☒ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO		TECHNOCGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436		
DATA <u>21/03/2016</u>	FIRMA TECNICO <u>Alimberti Renzo</u>	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE <u>Roberto Deon</u>		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
<u>TELECAMERA AL 3° PIANO DA SOSTITUIRE PERCHÉ NON FUNZIONANTE CON I.R.</u>					
RILEVATA E RISOLTA DA <u>Alimberti Renzo</u>	DATA <u>21/03/2016</u>	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			