

TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE	TOD'S	
INDIRIZZO	GALLERIA VITTORIO EMANUELE	
CITTÀ	MILANO	
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO		
CONNESSIONE ASSENTE SU DVR		
FALSI ALLARMI SENSORE ALLAGAMENTO		
FRUSCII LINEA TELEFONICA LOGO		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:			
VERIFICATO CONNESSIONE RETE - VERIFICATO FUNZIONAMENTO CON UN PC LOCALE			
IL PROBLEMA NON E' LOCALE. SENSORE ALLAGAMENTO REGOLATO ASTEM			
RILEVAMENTO E ESEGUITO PULIZIA SCHEMA - LINEA TELEFONICA MISTURATA			
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario
Ore viaggio	CONSEGNA MONITOR IN SOSTITUZIONE		
Ore lavoro	QUELLO GIUSTO		
☐ GARANZIA	MONITOR NUOVO SC 17"	1	DI VS. FORNITURA
☐ MANUTENZIONE			
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)	PRIMA ORA LAVORATIVA	1	€ 100,00
CONTROLLI FINALI			
PRE-VERIFICA			
☐ POSITIVO			
☐ NEGATIVO			
VERIFICA FINALE			
☐ POSITIVO			
☐ NEGATIVO			
DATA	FIRMA TECNICO e P.Iva 01825130436		FIRMA CLIENTE PER ASSETTAZIONE
19/01/2015	Tepew Aglio		Bel. Com. srl Via, 1 63019 San Eustachio a Mare (FM) Via Silvio Pellico, 6 20121 MILANO (MI) IVA/Reg. Imp. FM 00520770447 Soc. app. al "Gruppo Tod's S.p.A."

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			