

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA DATA 23-7-2015 ORA

CLIENTE BALLY STUDIO SRL

INDIRIZZO VIA QADORE N° 2 - MILANO

CITTÀ

TEL.

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
SOSTITUZIONE CAVO TELECAMERA INTERNATO

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	<u>CAVO CAT 6 (NS.FORNITURA)</u>	<u>17,20</u>	<u>€ 0,30</u>	<u>€ 6,00</u>
Ore lavoro <u>3 1/2 + 3 1/2</u>	<u>ORE LAVORATIVE</u>	<u>7</u>	<u>€ 31,00</u>	<u>€ 217,00</u>
			<u>TOTALE</u>	<u>€ 223,00</u>

☐ GARANZIA

☐ MANUTENZIONE

☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

CONTROLLI FINALI

PRE-VERIFICA

☐ POSITIVO

☐ NEGATIVO

VERIFICA FINALE

☐ POSITIVO

☐ NEGATIVO

DATA 23/7/2015

FIRMA TECNICO 62014 CORRIDONIA (MC)
C.f. e P.Iva 01825130436
[Firma]

FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE

RILEVATA E RISOLTA DA DATA PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI