

	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA		Mod 032 REV. 1 DEL 01/04/14
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ		Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N° 951/2015 n° stampe: 1

RILEVATA DA	DATA 15/05/2015	ORA 09:52
CLIENTE (285)TOD'S FRANCE SAS INDIRIZZO RUE DU GENERAL FOY 22 CITTÀ 75008 - FRANCIA - TEL. Tel. 0734 866299		
RICHIESTA DA		DISPONIBILITÀ CLIENTE
DESTINAZIONE UFFICI RUE DU GENERAL FOY 22		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO Intervento tecnico impianto rilevazione presenze SPIEGAZIONI FUNZIONAMENTO ALLARME AVS XTREAM NB. IMP.		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO: VERIFICA BATTERIA RICEVITORE RAMO XTREAM. HO RISCOPERTO LA MANCANZA DELLA LINEA TELEFONICA, IN CONSEGUENZA A SEGUITO DI UN ALLARME LA CENTRALE NON CHIAMA NESSUN N.R. TELEFONICO				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio 1	ORE LAVORATIVE	1 1/2	€ 50,00	€ 75,00
Ore lavoro 1 1/2				
☐ GARANZIA ☐ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)			TOTALE	€ 75,00
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO				
DATA 27/05/2015 Inizio _____ Fine _____	FIRMA TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) Cf. e P. Va 01825130436		FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE <i>(Firma Cliente)</i>	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA		DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI		