

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA DATA ORA

CLIENTE TOD'S

INDIRIZZO SPISA

CITTA' MILANO

TEL.

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO INSERIRE ID SYSTEM NEL VDR

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

INFORMATO INDIRIZZO E NOTIFICATO NEL VDR LOCAL SERVER AL
PIANO INTEGRATO . OPERAZIONE CSS : FALLO . ORE 15.30 OK

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio				
Ore lavoro <u>2</u>	<u>ORE SUCCESSIVE</u>	<u>2</u>	<u>€31,00</u>	<u>€62,00</u>
☐ GARANZIA			<u>TOTALE</u>	<u>€62,00</u>
☐ MANUTENZIONE				
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				

CONTROLLI FINALI

PRE-VERIFICA

☐ POSITIVO

☐ NEGATIVO

VERIFICA FINALE

☐ POSITIVO

☐ NEGATIVO

DATA 27/01/2016

TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL
FIRMA TECNICO AL 62014 CORRIDONIA (MC)
01825130436

Del.Com. srl Unipersonale
Sede Legale: Via Filippo Della Valle, 22
63811 Sant' Elpidio a Mare (FM)
FIRMA CLIENTE Unifacile Della Valle, 22
20121 MILANO (MI)
C.F./P.IVA/Reg. Impr. FM 00520770447

Società Soggetta a direzione e coordinamento di Tod's S.p.A.

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			