

TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE	TODS	
INDIRIZZO	SPIGA	
CITTÀ	MILANO	
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO		
FALSI ALLARMI ANTINCENDIO RIV. 0003-009 / 0003-007 + INTRUSIONE GUASTO RESISTENZA ALTA 2067 + PORTA MAGAZZ. SERRAMENTATO (1027) + MAGNETE PORTA REI II°P - ANOMALIA DVR		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
RIV. INCENDIO NON ISPEZIONABILI XCHE POSIZIONATI NEL CONTRASOFFITO - IN QUESTO MOMENTO NON SONO IN GUASTO - INTRUSIONE ESEGUITO RESET CENTRALE NON DA PIÙ ALCUNA ANOMALIA - MAGNETE RIPOSIZIONATO AL SUO POSTO E INFORMATO LA RESPON.				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	DEL NEGOZIO DI AFFIGGERE CARTELLI CHE INDICANO IL PULSANTE M SBLOCCO IN MANIERA CHE NON STRAPPINO L'APPARECCHIATURE DAL MURO X CHIUDERE LE PORTE!			
Ore lavoro				
☐ GARANZIA ☐ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI				
PRE-VERIFICA				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
VERIFICA FINALE				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
DATA	FIRMA TECNICO	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE		
27/01/2016	Via Grazia, 50/51 62014 CORRIDONIA (MC) C.F. e P.Iva 03200436	Del. Com. srl		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
DVR MAGAZZINO IN SITUAZIONE AL RIPRISTINO DELLO STESSO RISULTA IMPOSSIBILE REGOLARE LA DURATA DELLE REGISTRAZIONI	E' STATO TROVATO AL NS ARRIVO DI RIAVVIO PERMANENTE	REGOLANDO L'ORA DEL SISTEMA			
DVR NEGOZIO L'APPARECCHIO E' COMPLETATA LA FORMATAZIONE	ORARIO SBALATO ANDATO IN RIAVVIO	REGOLANDO L'ORA DEL SISTEMA			
ESTATA DI NUOVO RILEVATA E RISOLTA DA	REGOLATA MA DA QUEL MOMENTO NON E' PIÙ POSSIBILE	IMPOST. H24			
RILEVATA E RISOLTA DA		DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI		
			OREL		

ORE LAVORATIVE 8 x € 31,00 = € 248,00