

TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE	TOD'S	
INDIRIZZO	VIA DELLA SPIGA 22	
CITTÀ	MILANO	
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:			
FORMATTATO DVR 2 PER RIPRISTINO FALLITO - REINSTATO LINEE DI REGISTRAZIONE A 1 GIORNO. REGOLATO OROLOGIO DVR 1. PROBLEMA CON IL FUNZIONAMENTO DI INTERNET			
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario
Ore viaggio	CHE INTERDISCE AL COSS DI RAGGIUNGERE I VARI AL RIPRISTINO DELLA CONNESSIONE DAL VIDEOCAMERA IL COSS PER VERIFICARE IL FUNZIONAMENTO.		
Ore lavoro	ORE LAVORATIVE	4	€ 31,00
☐ GARANZIA ☐ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)			€ 124,00
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO	TECNOCORP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436	Del.Com. srl Unipersonale Sede Legale: Via Filippo Della Valle, 1 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) 20121 MILANO (MI) C.F./P.IVA/Reg. Impr. FM 00520770447	
DATA	FIRMA TECNICO	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE	
20/05/2016	Alberto R...	Ob Es. Via Della Spiga, 22 20121 MILANO (MI)	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			