

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA	DATA <u>19/10/2015</u>	ORA
CLIENTE <u>e/o MAGAZZINO TODS</u>		
INDIRIZZO <u>VIA MAREE N°6 - SAN MARTINO DI MENDRISIO</u>		
CITTÀ		
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
<u>INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA PER VERIFICA TELECAMERE,</u>				
<u>BOX AUMENTATORI, DOVE SE NE RACCONTRA UNO GUASTO.</u>				
<u>SOSTITUZIONE DELL'ALIMENTATORE DI VS. FORNITURA, L'IMPIANTO</u>				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	<u>RIPRENDE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO.</u>			
Ore lavoro	<u>SI LASCIA IL SISTEMA IN FUNZIONE E CON LA</u>			
<input type="checkbox"/> GARANZIA	<u>REGOLARE REGISTRAZIONE DI OTTO UNITA' DI RIPRESA.</u>			
<input type="checkbox"/> MANUTENZIONE	<u>ORE LAVORATIVE COMPRENSIVE</u>			
<input type="checkbox"/> PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)	<u>DI VIAGGIO</u>	<u>7</u>	<u>€ 31,00</u>	<u>€ 217,00</u>
CONTROLLI FINALI				
PRE-VERIFICA				
<input type="checkbox"/> POSITIVO				
<input type="checkbox"/> NEGATIVO				
VERIFICA FINALE				
<input type="checkbox"/> POSITIVO				
<input type="checkbox"/> NEGATIVO				
DATA	FIRMA TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL <u>Via Grazie, 38/B</u> <u>62014 CORRIDONIA (MC)</u> <u>G.F. e P.Iva 01825130436</u>	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			