

RICHIESTA D'INTERVENTO N° 22

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE DEV		
INDIRIZZO COSA VERCELLI		
CITTÀ MILANO		
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
PULIZIA SENSORI ALLARTE - INCENDIO - TELECAMERE
PROVE DI FUNZIONAMENTO E VERIFICA RICEZIONE SEGNALAZIONI AL COSS.

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	 TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436 			
Ore lavoro 2+2				
<input type="checkbox"/> GARANZIA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENZIONE <input type="checkbox"/> PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA <input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO VERIFICA FINALE <input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO				
DATA 29/04/15	FIRMA TECNICO <i>Alimberti</i>	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE Del. Com. srl Sede Legale: Via Filippo Della Valle, 1 20148 MILANO (MI) C.F. e P.Iva: 01825130436		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO "D.A"		
			ORE	MATERIALE	TOTALE