

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA DATA ORA

CLIENTE **DEV**

INDIRIZZO **GALLERIA CAVOUR**

CITTÀ **BOLOGNA**

TEL.

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
PULIZIA SENSORI ALLARTE - INCENDIO - TELECAMERE. REGOLATO TEMPO AI REGISTRAZIONE A 24H. PROVEDI FUNZIONAMENTO E RICERCA SQUADRA AL COSS. SOSTITUITO BATTERIE CENTRALE INCENDIO.

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio 5	BATTERIA ENERGY 9AH 12V ZAH N2	N2		
Ore lavoro 4				

☐ GARANZIA
☒ MANUTENZIONE
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

CONTROLLI FINALI
PRE-VERIFICA
☐ POSITIVO
☐ NEGATIVO
VERIFICA FINALE
☒ POSITIVO
☐ NEGATIVO

TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL
Via Grazie, 38/B
62014 CORRIDONIA (MC)
G.f. e P.Iva 01825130436

Del. Com. Sr
Sede Legale: Via Filippo della Valle, 1
38114 Sant'Elpidio a Mare (FM)
C.F. P.Iva - R.I. EM 00320770447
Firma Cliente: **Edgardo Cavour, 2/P**
40124 Bologna (BO)
Sup. App. al "Gruppo Tod's S.p.A."

DATA **22/06/15**

FIRMA TECNICO **Al. Ind.**

FIRMA CLIENTE **Edgardo Cavour**

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			