

TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE	DEL.COM. SRL	
INDIRIZZO	VIA ITALIA 39 MONZA	
CITTÀ		
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO		
CENTRALE ALGORIMET SECONDA GUASTO ZONA 004/007 PULSANTE VERDE		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
VERIFICATO ALIMENTAZIONE CENTRALE ALGORIMET : OK 220V - OK BATTERIE				
ALIMENTAZIONE ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE ASSENTE : A INTERRUPTORE				
DISATTUATO SU QUADRO GENERALE, SEZIONE PRIVILEGIATA. RIPRISTINATO : OK				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio 1	1 ^{ra} ORA LAVORATIVA	1	€ 100,00	€ 100,00
Ore lavoro 1			TOTALE	€ 100,00
☐ GARANZIA ☐ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO				
DATA	FIRMA TECNICO	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE		
20/03/15	Almabet Remo	DEL.COM. SH		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			