

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA *Dupelo* DATA *25/08/2014* ORA *15:31* n° stampe: 1
 CLIENTE *(346)DEL.COM. SRL*
 INDIRIZZO *VIA FILIPPO DELLA VALLE 1*
 CITTÀ *63811 - SANT'ELPIDIO A MARE - FM*
 TEL. *Tel. 0734 8661* DISPONIBILITÀ CLIENTE
 DESTINAZIONE
 DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO *Intervento tecnico impianto rilevazione presenze*
 TASTIERA LOGO SPENTA - PROBLEMA DI ALIMENTAZIONE - NB: IMP.:
 RILEVAZIONE PRESENZE

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:					
SOSTITUITO ALIMENTATORE CENTRALE INTRUSIONE + BATTERIA					
Km percorsi		DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio		ALIMENTATORE HESA LOGO	1	} DI VS. FORNITURA	
Ore lavoro		BATTERIA 12V 7AH	1		
☐ GARANZIA		10 ORE LAVORATIVA	1	€ 100,00	€ 100,00
☐ MANUTENZIONE		ORE DI VIAGGIO	2	€ 31,00	€ 62,00
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)					
CONTROLLI FINALI					
PRE-VERIFICA					
☐ POSITIVO					
☐ NEGATIVO					
VERIFICA FINALE					
☐ POSITIVO					
☐ NEGATIVO					
DATA		FIRMA TECNICO			FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE
26/08/2014		F. IECI SRL LARGO DELLE INDUSTRIE 6 24080 TORRE BOLDONE (BG) P. IVA 030600683060167			

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

[illegible]