TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA ..... DATA ..... ORA .....

CLIENTE DEV

INDIRIZZO CORSO MATTEOTTI 33

CITTÀ VARESE

TEL. .....

RICHIESTA DA ..... DISPONIBILITÀ CLIENTE .....

DESTINAZIONE .....

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO .....

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

PULIZIA SENSORI RIVELAZIONE FUMO - VERIFICA 105 INTRUSIONE X ALLARME SENZA APPARENTE MOTIVO - REGOLAZIONE ORARIO DVR - VERIFICA PUNTAMENTO TELECAMERE INSTALLATE E PREDISPOSIZIONE X FUTURE TELECAMERE AL II° PIANO

Km percorsi .....

Ore viaggio 3

Ore lavoro 2 30

☐ GARANZIA

☒ MANUTENZIONE

☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

CONTROLLI FINALI

PRE-VERIFICA

☐ POSITIVO

☐ NEGATIVO

VERIFICA FINALE

☐ POSITIVO

☐ NEGATIVO

DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
BATTERIA 12V 7Ah	2		
MATERIALI DI RS FORNITURA			

Del. Com. srl
Sede Legale: Via Filippo Della Valle, 1
63019 Sant'Elpidio a Mare (FM)
Ub. Es.: Corso Matteotti, 33
21100 VARESE (VA)
C.F./P. IVA/Reg. Impr. FM 00520770447
Soc. app. al "Gruppo Tecnes S.p.A."

DATA	FIRMA TECNICO	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE
05/12/2014	IECI SRL LARGO DELLE INDUSTRIE 6 24126 Bergamo (BG) P.IVA 02[illegible]157	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE

RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI