TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N° 27

RILEVATA DA ..... DATA ..... ORA .....

CLIENTE DEV

INDIRIZZO CORSO PALESTRO 11

CITTÀ BRESCIA

TEL. .....

RICHIESTA DA ..... DISPONIBILITÀ CLIENTE .....

DESTINAZIONE .....

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO .....

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

PULIZIA SENSORI ALLARME - INCENDIO - TELECAMERE.
VERIFICA EFFICIENZA BATTERIE. PROVE DI FUNZIONAMENTO E VERIFICA RICEZIONE SEGNALAZIONI.

Km percorsi .....

Ore viaggio .....

Ore lavoro 3+3

☐ GARANZIA

☒ MANUTENZIONE

☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

CONTROLLI FINALI

PRE-VERIFICA
☐ POSITIVO
☐ NEGATIVO

VERIFICA FINALE
☒ POSITIVO
☐ NEGATIVO

DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale

TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL
Via Grazie, 99/A
62014 CORRIDONIA (MC)
C.F. e P.Iva 01828190438

Del. Com. srl
Sede Legale: Via Filippo Della Valle, 1
63019 Sant'Elpidio a Mare (FM)
Ub. Es.: Via Palestro, 11
25121 BRESCIA (BS)
C.F./P. IVA/Reg. Impr. FM 00520770447
Soc. app. al "Gruppo Tod's S.p.A."

DATA 11/05/15

FIRMA TECNICO Alinbati

FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE

RILEVATA E RISOLTA DA | DATA | PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI