

**RICHIESTA D'INTERVENTO N° 42**

|                                    |                                |     |
|------------------------------------|--------------------------------|-----|
| RILEVATA DA                        | DATA                           | ORA |
| CLIENTE                            | DEV                            |     |
| INDIRIZZO                          | VIA XX SETTEMBRE               |     |
| CITTÀ                              | BERGAMO                        |     |
| TEL.                               |                                |     |
| RICHIESTA DA                       | DISPONIBILITÀ CLIENTE          |     |
| DESTINAZIONE                       |                                |     |
| DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO | CONTROLLO ACCESSI NON FUNZIONA |     |

**RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA**

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |      |                                |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|---------------|
| LAVORO ESEGUITO:                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |      |                                |               |
| VERIFICATO CENTRALINA E LETTORI: LETTORE INTERNO PIANO TERRA GUASTO. - CICALINO ANTITACCHEGGIO SEGNALE APPARENTEMENTE SENZA MONITOR: SEGNALAZIONE ANOMALIA                                                     |                                                                                              |      |                                |               |
| Km percorsi                                                                                                                                                                                                    | DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI                                                             | Q.tà | Prezzo Unitario                | Prezzo Totale |
| Ore viaggio                                                                                                                                                                                                    | EXTRA CONTRATTO:                                                                             |      |                                |               |
| Ore lavoro 2+2                                                                                                                                                                                                 | ORE LAVORATIVE                                                                               | 4    | € 31,00                        | € 124,00      |
| <input type="checkbox"/> GARANZIA<br><input type="checkbox"/> MANUTENZIONE<br><input type="checkbox"/> PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)                                                                       |                                                                                              |      |                                |               |
| <b>CONTROLLI FINALI</b><br>PRE-VERIFICA<br><input type="checkbox"/> POSITIVO<br><input type="checkbox"/> NEGATIVO<br>VERIFICA FINALE<br><input type="checkbox"/> POSITIVO<br><input type="checkbox"/> NEGATIVO |                                                                                              |      |                                |               |
| DATA                                                                                                                                                                                                           | FIRMA TECNICO                                                                                |      | FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE |               |
| 16/04/14                                                                                                                                                                                                       | IECI s.r.l.<br>Via delle Industrie, 6<br>24020 Torre Boldone (BG)<br>Partita IVA 00683860167 |      | [Firma Cliente]                |               |

**RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ**

| DESCR. PROBLEMA       | DESCR. CAUSA | SOLUZIONE ADOTTATA             | STIMA COSTO |           |        |
|-----------------------|--------------|--------------------------------|-------------|-----------|--------|
|                       |              |                                | ORE         | MATERIALE | TOTALE |
|                       |              |                                |             |           |        |
|                       |              |                                |             |           |        |
|                       |              |                                |             |           |        |
|                       |              |                                |             |           |        |
|                       |              |                                |             |           |        |
|                       |              |                                |             |           |        |
|                       |              |                                |             |           |        |
|                       |              |                                |             |           |        |
|                       |              |                                |             |           |        |
| RILEVATA E RISOLTA DA | DATA         | PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI |             |           |        |