

RICHIESTA D'INTERVENTO N° 42

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE	DEV	
INDIRIZZO	VIA XX SETTEMBRE GALLERIA NAZZOLENI	
CITTÀ	BERGAMO	
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
RIPRISTINATO FUNZIONAMENTO CONTAGGIO ACCESSI - INSTALLATO ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE A SEGUITO SOSTITUZIONE ELETTROSEPARATURA INGRESSO PIANO TERRA AD ELEVATA CORRENTE DI SPUNTO. SOSTITUITO LETTORE BADGE INTERNO PIANO T.				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	LETTORE ADESSO OTTUI PROX DT40-FW	1	€ 135,00	€ 135,00
Ore lavoro	ALIMENTATORE SUN POWER SPA - 60 W 220 V / 12 JOC 8,5 A	1	€ 64,00	€ 64,00
☐ GARANZIA	ORE LAVORATIVE	5	€ 31,00	€ 155,00
☐ MANUTENZIONE				
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI				
PRE-VERIFICA				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
VERIFICA FINALE				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
DATA	FIRMA TECNICO	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE		
18/09/14	Logo delle Industrie, 6 24020 Torre Boldone (BG) Partita IVA 00683860167			

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			

RICHIESTA D'INTERVENTO N° 42

RILEVATA DA DATA ORA

CLIENTE DEV

INDIRIZZO VIA XX SETTEMBRE GALLERIA NAZZOLENI

CITTÀ BERGAMO

TEL.

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
PULIZIA SENSORI INCENDIO, FURTO, TELECAMERE. PROVE DI FUNZIONAMENTO E VERIFICA RICEZIONE SEGNALAZIONI AL C.S.S. MANCA SEGNALAZIONE TELEFONICA ALLARTE INCENDIO E SETTAGGIO VIDEOREGISTRATORE

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	EXTRA CONTRATTO:			
Ore lavoro	REGOLAZIONE TIMER/REGISTRAZIONE/			
	MODIFICA PROGRAMMAZIONE			
	VIDEOREGISTRATORE.			
	ORE LAVORATIVE	1	€ 31,00	€ 31,00

☐ GARANZIA

☒ MANUTENZIONE

☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

CONTROLLI FINALI

PRE-VERIFICA

☐ POSITIVO

☐ NEGATIVO

VERIFICA FINALE

☐ POSITIVO

☐ NEGATIVO

DATA 18/04/14

FIRMA TECNICO Alm...

FIRMA CLIENTE Remo

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	SINCRONIZZAZIONE		
			ORE	MATERIALE	TOTALE

RILEVATA E RISOLTA DA DATA PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI

Società	TECNOGROUP	Sito	DEV
Città	CORRIDOUA (MC)	Indirizzo	GALLERIA NAZZOLENI (BG)
Tecnico Tecnogroup	Alonso Remo	Operatore COSS	MARIO

- ☒ Manutenzione ordinaria
- ☐ Manutenzione straordinaria
- ☐ Collaudo impianti speciali

Impianto Rilevazione Presenze

- ☐ Ricezione segnalazione HESA
- ☒ Ricezione segnalazione sistema cartografico _____
- ☒ Ricezione segnalazione Telefonica

Impianto Rilevazione Fumi

- ☐ Ricezione segnalazione HESA
- ☒ Ricezione segnalazione sistema cartografico _____
- ☐ Ricezione segnalazione Telefonica

Impianto TVCC

- ☒ Controllo TVCC LIVE
- ☐ Controllo TVCC REC
- ☒ Controllo Data/Ora
- ☒ Numero telecamere visibili 13
- ☒ Orientamento telecamere

Collegamento Istituto di Vigilanza

- ☐ Tipologia di collegamento POUTE RADIO
- ☒ Segnalazione allarme furto
- ☒ Segnalazione allarme incendio
- ☒ Segnalazione stato
- ☐ Segnalazione mancanza rete

Operatore COSS: MARIO - FABIO

Data: 18/04/14

Note:

CENTRALE FORZI : GALAXY 96 + EUREKA

CENTRALE INCENDIO : ALGORINET + EUREKA

DVR : VIDEOLINE 16 INGR.

- MANCA SEGNALE TELEFONICA ALLARME INCENDIO
- DA FARE NUOVO SETTAGGIO VIDEOREGISTRATORE

Operatore COSS : _____

Data: 18/04/2014