TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA ..... DATA ..... ORA .....

CLIENTE DEV

INDIRIZZO GALLERIA MAZZOLENI VIA XX SETTEMBRE

CITTÀ BERGAMO

TEL. .....

RICHIESTA DA ..... DISPONIBILITÀ CLIENTE .....

DESTINAZIONE .....

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO .....

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

RIDOTTO LA SENSIBILITÀ DEI SENSORI SISMICI E MICROFONICI DELLE VETRINE. RIABILITATO TUTTE LE ZONE ESCLUSE IN PRECEDENZA. LA ZONA 1043 MICROFONO 27 (VETRINA GALLERIA) RISULTA GUASTA MA INACCESSIBILE PER LA MANUTENZIONE

Km percorsi .....

Ore viaggio .....

Ore lavoro 3

☐ GARANZIA

☐ MANUTENZIONE

☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

CONTROLLI FINALI

PRE-VERIFICA
☐ POSITIVO
☐ NEGATIVO

VERIFICA FINALE
☐ POSITIVO
☐ NEGATIVO

DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
1ª ORA LAVORATIVA	1	€ 100,00	€ 100,00
ORE LAVORATIVE SUCCESSIVE	2	€ 31,00	€ 62,00
		TOTALE	€ 162,00

DATA 12/09/14

FIRMA TECNICO IECI SRL LARGO DELLE INDUSTRIE 6 24020 TORRE BOLDONE (BG) P.IVA E C.FISC. 00693860167 Alberti Renato

FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE Del. Com. Srl Sede Legale: Via Filippo Della Valle, 1 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) C.F./P. IVA/Reg. Impr. FM 00520770447 Ub. Es.: Via XX Settembre, 115 24122 Bergamo (BG) Soc. app. al "Gruppo Tod's S.p.A."

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE

RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI