

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA DATA ORA

CLIENTE **DEV**

INDIRIZZO **VIA XX SETTEMBRE (GALLERIA MAZZOLENI)**

CITTÀ **BERGAMO**

TEL.

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO **LA CENTRALE ANTINCENDIO SEGNALE
QUASTO ALIMENTAZIONE**

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
**RIPRISTINATO INTERRUTTORE ALIMENTAZIONE ANTINCENDIO CHE
RISULTAVA ABBASSATO (NEL QUADRO ELETTRICO VICINO AL
RACK DATI, 1° PIANO)**

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	ORE SUCCESSIVE	1	€ 31,00	€ 31,00
Ore lavoro			TOTALE	€ 31,00

☐ GARANZIA
☐ MANUTENZIONE
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

CONTROLLI FINALI
PRE-VERIFICA
☐ POSITIVO
☐ NEGATIVO
VERIFICA FINALE
☒ POSITIVO
☐ NEGATIVO

TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL
Via Grazie, 98/B
62014 CORRIDONIA (MC)
C.f. e P.Iva 01825130436

DATA **08/06/15** FIRMA TECNICO **Alimberti** FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE **[Firma]**

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA		DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI		