

TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE <u>HOGAN</u>		
INDIRIZZO <u>Via MONTENAPOLEONE</u>		<u>71</u>
CITTÀ <u>MILANO</u>		
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO <u>MONITOR UFFICIO NON VISUALIZZA LE IMMAGINI</u>		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
<u>CONTROLLATO CONNESSIONI CAVI SEGNALE VIDEO - SOSTITUITO CONNETTORE BNC LATO VIDEOREGISTRATORE - FISSATO CONNETTORE VGA IN USCITA DAL VIDEOREGISTRATORE</u>				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio <u>1</u>	<u>CONNETTORE BNC</u>	<u>1</u>	<u>OMAGGIO</u>	
Ore lavoro <u>1</u>	<u>1^{sa} ORA LAVORATIVA</u>	<u>1</u>	<u>€ 100,00</u>	<u>€ 100,00</u>
	<u>COMPRESO SPOSTAMENTI</u>	<u>1</u>	<u>€ 31,00</u>	<u>€ 31,00</u>
☐ GARANZIA ☐ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)			<u>TOTALE</u>	<u>€ 131,00</u>
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO	TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f./e P.Iva 01825130436			
DATA <u>08/06/15</u>	FIRMA TECNICO <u>Alind - E</u>	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE <u>[Firma]</u>		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			