

TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE	HOGAN	
INDIRIZZO	VIA MONTENAPOLEONE	
CITTÀ	MILANO	
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
SOSTITUITO CONTATTO MAGNETICO PORTA INGRESSO MAGAZZINO				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	CSA 423 TF (NS. FORNITURA)	1	€ 18,00	€ 18,00
Ore lavoro	1 ^{ra} ORA LAVORATIVA	1	€ 100,00	€ 100,00
			TOTALE	€ 118,00
☐ GARANZIA ☐ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO				
DATA	FIRMA TECNICO		FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE	
22/07/2015	TECHNOCGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436		DEL COM. S.r.l. Unipersonale Sede Leg.: Via Filippo della Valle, 1 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) C.F. e P.IVA e R.C.F.M. 00520770447 Uff. Es. Via Montenapoleone 23 - 20121 MILANO	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE

RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI
-----------------------	------	--------------------------------