

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA IMMOBILIARE DATA _____ ORA _____
 CLIENTE IMMOBILIARE DE.IN SRL
 INDIRIZZO SOLARI 33
 CITTÀ MILANO
 TEL. _____
 RICHIESTA DA _____ DISPONIBILITÀ CLIENTE _____
 DESTINAZIONE _____
 DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO _____

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
PULIZIA SENSORI INCENDIO - INTASIONE - VERIFICA EFFICIENZA BATTERIE TARGONE. PROVE DI FUNZIONAMENTO.

		DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Km percorsi					
Ore viaggio					
Ore lavoro	<u>4</u>				
<input type="checkbox"/> GARANZIA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE <input type="checkbox"/> PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)					
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA <input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO VERIFICA FINALE <input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO		TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436			
DATA	<u>29/09/15</u>	FIRMA TECNICO	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE		
		<u>Alimonte</u>	<u>ARONELLI</u>		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			