

RICHIESTA D'INTERVENTO N° 28

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE <u>NEGOZIO FAY</u>		
INDIRIZZO <u>VIA DELLA SPIGA 15 MILANO</u>		
CITTÀ		
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO: <u>PULIZIA SENSORI ALARME - INCENDIO - TEMPERARE</u> <u>PROVE DI FUNZIONAMENTO E RICEZIONE SEGNALAZIONI</u> <u>COMBINATORE G.S.7 GUASTO</u>				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	EXTRA CONTRATTO:			
Ore lavoro	REGOLAZIONE TIMER/REGISTRAZIONE			
☐ GARANZIA	MODIFICA PROGRAMMAZIONE VDR			
☐ MANUTENZIONE	ORE LAVORATIVE 1 1/2			
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI				
PRE-VERIFICA				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
VERIFICA FINALE				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
DATA <u>09/04/14</u>	FIRMA TECNICO IECI SRL <u>ALVARO DELL'INDUSTRIA</u> LARGO DELLE INDUSTRIE 24020 TORRE BOLOGNE (MI) P.IVA 03580090202	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE <u>Antonio L...</u>		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA		DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI		

Società	TECNO GROUP	Sito	FAY
Città	CORRIDONIA (RC)	Indirizzo	VIA DELLA SPIGA 15
Tecnico Tecnogroup	Alimonti Renato	Operatore COSS	

- ☒ Manutenzione ordinaria
- ☐ Manutenzione straordinaria
- ☐ Collaudo impianti speciali

Impianto Rilevazione Presenze

- ☒ Ricezione segnalazione HESA
- ☐ Ricezione segnalazione sistema cartografico _____
- ☐ Ricezione segnalazione Telefonica

Impianto Rilevazione Fumi

- ☒ Ricezione segnalazione HESA
- ☐ Ricezione segnalazione sistema cartografico _____
- ☐ Ricezione segnalazione Telefonica

Impianto TVCC

- ☒ Controllo TVCC LIVE
- ☒ Controllo TVCC REC
- ☒ Controllo Data/Ora
- ☒ Numero telecamere visibili 9
- ☒ Orientamento telecamere

Collegamento Istituto di Vigilanza

- ☐ Tipologia di collegamento Fonte Radio
- ☒ Segnalazione allarme furto
- ☒ Segnalazione allarme incendio
- ☒ Segnalazione stato
- ☐ Segnalazione mancanza rete

Operatore COSS : _____

Data: 09/04/2014

Note:

CENTRALE ANTINCENDIO: CODICE UTENTE 3421

FIREDEX 2204 CONVENTIONAL COOPER + 1 TACITAZIONE
+ 2 RESET

BATTERIA 12V 2,8 AH

~~LINEA TELEFONICA~~

CENTRALE ALLARME:

HESA LOGO PD

BATTERIA 12V 7,2 AH

LINEA TELEFONICA COLLEGATA

COMBINATORE GSM:

COMBIVOX 2: NON COLLEGATO (MANCA IL GSM INTERNO)

MODULO DI ESPANSIONE + ALIM. SUPPLEM. MAGAZZINO 1° P.

- NON ARRIVA LA SEGNALEZIONE ALLARME INCENDIO AL COSS,
POI DOPO RIPETUTE PROVE (SENZA MODIFICHE) LE
SEGNALEZIONI ARRIVANO.

Operatore COSS: _____

Data: 09/04/2014